


FABRICATION D'UNE MANGEOIRE A PARTIR D'UNE BRIQUE DE LAIT

FOURNITURES :



*Une boîte de lait vide en carton.
De la corde ou du fil de fer fin.
Une paire de ciseaux.*

*Une pince
Un cutter.
De la peinture.*

FABRICATION

*Découper une ouverture avec un cutter, comme ci-dessous.
Peindre et décorer la boîte. Eviter les couleurs criardes et choisir des tons discrets.
Faire deux trous dans le haut de la boîte pour y passer la corde ou le fil de fer de suspension.
Ajouter de la nourriture pour oiseaux.*

Accrocher la mangeoire à une branche hors de porté des chats et à environ 1,80 m de hauteur.

Contempler les oiseaux qui viennent s'alimenter...

